



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO TECNOLÓGICO

Pós ARQ- PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO

RELATÓRIO:VOLTA AO MORRO DA CRUZ FLORIANÓPOLIS/SC

DISCIPLINA: Urbanização de Encostas – ARQ 1206.

PROFESSORA: Sonia Afonso, Dra.

MESTRANDA: Arq. Lucimery Dal Medico.



1- INTRODUÇÃO

Mapa de localização do morro.

Foto aérea do Morro da Cruz



Figura 01

Fonte: Sit da Habitação.

LOCALIZAÇÃO DE ALGUNS MORROS

1. MARIQUINHA
2. MONTE SERRAT
3. TICO-TICO
4. MORRO DO 25
5. MORRO DO HORÁCIO
6. MORRO DA PENITENCIÁRIA
7. MORRO DA QUEIMADA E JAGATÁ
8. MORRO DO CÉU
9. RUA ANGELO LAPORTA
10. RUA JOSÉ BOITEAUX
11. RUA LAURENTINO DA CRUZ
12. VILA SANTA VITÓRIA
13. VILA SANTA CLARA
14. SERRINHAS I E II
15. CAEIRA DA VILA OPERÁRIA
17. MORRO DO CAIA D' ÁGUA
18. MORRO DO PANTANAL




Figura 02.

Fonte: Sit da Habitação, alterado por Lucimery.



Figura 03. Serrinha

Fonte: Carolina Valente.



Figura 04. Escadaria da Rua Monsenhor Topp.

Fonte: Carolina Valente.



Figura 05. Morro da caixa d' água.

Fonte: Carolina Valente.



Figura 06. Morro do Pantanal.

Fonte: Carolina Valente.

Este relatório tem como o objetivo perceber a ocupação no morro, analisando a sua estrutura urbana a paisagem, as tipologias das edificações, a sua conformação, a sua organização e conhecer um dos mais lindos visuais da cidade o Alto do Morro da Cruz que tem aproximadamente 280m de altura.

Vista panorâmica do Morro da Cruz.




Figura 07
Fonte: Sit Habitação.

Morro do Pantanal:

Pontos positivos

- Vale de água, tranqüilo, limpo e com vegetação ao seu redor.
- Não se via esgoto aparente, as casas ficavam de um lado da rua e o córrego com sua vegetação do outro lado, o que seria uma solução de qualidade para o parcelamento Urbano;
- As ruas eram largas;
- Existia calçadas com largura aproximadamente 1,50m;
- Terrenos com boa base de muros para a instalação das casas.

Pontos negativos

- Para se chegar até essa planície a rua era muito íngreme;
- O córrego percorre em direção a avenida e durante esse percurso ele recebe esgoto da cidade, o percurso atravessa o campus da UFSC que são canais retificados e alterados pelo homem, pois o terreno torna-se pantanoso por isso optou-se em fazer o canal.

Vegetação ao redor do vale




Figura 08

Fonte: Carolina Valente, 2009.

Casas com frente voltada para o vale.



Figura 09

Fonte: Carolina Valente, 2009.

Morro da Cruz, Serrinha:

Pontos
negativos

- Não se consegue avistar nenhuma vertente, pois as existente já foram canalizadas, apenas podíamos perceber a sua existência através da conformação existente nos terrenos.
- Ruas com elevada declividade;
- Canos de esgoto aparente;
- Passeios estreitos e alguns casos inexistentes.
- Ruas estreitas e passeios largos em alguns momentos;

Pontos
positivos

- As edificações existentes quase todas com solo preparado, muros de contenção e bom suporte estrutural.
- A maior parte das edificações são prédios de residências multi-familiar, devido a demanda de moradia para estudantes , pois fica próximo à UFSC.

Rua íngreme e edificações escalonadas.



Figura 10

Fonte: Carolina Valente-2009.

Calçadas estreitas e em alguns lugares inexistentes.



Figura 11

Fonte: Carolina Valente-2009.

Morro da Penitenciária:

Pontos negativos

- Avistamos escadas entre as casas que dão acessos a outros lotes;
- Canos de esgoto aparente;
- Ruas e passeios mal cuidados;
- Casas locadas em área de risco.

Ponto positivo

- Casas de alto padrão locadas em terrenos preparados com muros de sustentação;
- Residência Unifamiliar.

Morro da Caixa d' água:

Histórico:

Segundo Macedo 2001, o morro da Caixa d'Água, foi o primeiro reservatório de Florianópolis. No ano de 1922 foi inaugurada a adutora do manancial do Rio Tavares, com 200 mm de diâmetro e 10.600 m de extensão.

Em 1945 foi construída a captação de Pilões Rio Vargem do Braço e o canal adutor Santo Amaro da Imperatriz.

Em, 1946, foram construídos os reservatórios localizado no morro da Caixa d'Água, com capacidade de 2.000 m³, e o na Avenida Ivo Silveira, de mesma capacidade.



Figura 12. Morro da Caixa d' água.
Fonte: MACEDO - 2001.

Pontos negativos

- Ruas com elevada declividade;
- Canos de esgoto aparente;
- Passeios estreitos e algumas casas inexistentes;
- Casas locadas com pouco recuos entre si.

Pontos positivos

- Gramado sobe a caixa d' água onde as crianças podem brincar, correr e se divertir sem perigos;
- Vista muito linda para cidade e para a Beira Mar.

Crianças brincando no pátio sobre a caixa d' água.



Figura 13
Fonte: Carolina Valente - 2009.

Grade de proteção do pátio sobre a caixa d' água.




Figura 14
Fonte: Carolina Valente - 2009.

MORRO DA CAIXA D' ÁGUA

Escadaria da Rua Monsenhor Topp:

Pontos negativos

- Nesta visita percebemos como as ruas não foram planejadas, locadas com grandes declividades;
- Existência de ruas que acabam em grandes escadarias;
- Canos de esgoto aparente;
- Passeios e ruas estreitas;

Rua que termina em uma grande escadaria devido a sua inclinação.
Localizada próximo à Escola Técnica Federal



MORRO DO ORÁCIO

Figura 15

Fonte: Carolina Valente - 2009.

Alto do Morro da Cruz:

Pontos Positivos

- A Vista é privilegiada pois ele fica á aproximadamente 280m acima do nível do mar onde avistamos as duas Baías, as pontes Hercílio Luz, Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, o bairro Trindade, as pistas do aeroporto, a parte da costa Leste da cidade e as torres da cathedral entre os prédios.
- Paradas de ônibus.

Pontos negativos

- Foi instalado muitas antenas de tv e rádio;
- Passeios sem manutenção, desmoronando.
- Lixo jogado nas calçadas;

Vista panorâmica do alto Morro da Cruz



Figura 16

Fonte: Carolina Valente - 2009.

Vista panorâmica do alto Morro da Cruz



Figura 17

Fonte: Carolina Valente - 2009.

Edificações de padrão mais elevado:

Pontos negativos

Ocupam grande parte do terreno não deixando espaço para a permeabilidade do solo.

Pontos positivos

-Os terrenos das edificações recebem atenção adequada de profissionais habilitados que buscam qualidade nas edificações e suas estruturas, como boas contenções de muros.

-As edificações mostram aos que visitam o lugar, todo seu potencial natural.

- A maior parte destas edificações tem vista privilegiada por estarem locadas em pontos mais altos do nível do mar.

LISTA DE FIGURAS

Figura 01-Foto aérea do Morro da Cruz.....	02
Figura 02-Mapa de Localização do Morro.....	02
Figura 03-Foto da Serrinha.....	02
Figura04-Foto da Escadaria da Rua Monsenhor Topp.....	02
Figura 05-Morro da Caixa d' água.....	02
Figura 06-Morro do Pantanal.....	02
Figura07- Vista Panorâmica do Morro da Cruz.....	02
Figura08-Vegetação ao redor do vale.....	02
Figura 09-Casas com frente voltadas para o vale.....	02
Figura 10-Rua íngreme e edificações escalonadas.....	06
Figura 11- Calçadas estreitas e em alguns lugares inexistentes.....	06
Figura 12- Morro da Caixa d' água.....	08
Figura 13-Crianças brincando no pátio sobre a caixa d' água.....	09
Figura 14- Grade de proteção do pátio sobre a caixa d' água.....	09
Figura 15- Rua que termina em uma grande escadaria devido a sua inclinação.....	10
Figura 16- Vista panorâmica do alto Morro da Cruz.....	11
Figura 17- Vista panorâmica do alto Morro da Cruz.....	11

BIBLIOGRAFIA

MACEDO, Luiz. Estudante de Engenharia Sanitária e estagiário da GMA (atual CGA) no período 2000/2001. **MANANCIAS SUPERFICIAIS UTILIZADOS PELA CASAN NA GRANDE FLORIANÓPOLIS**. Disponível em: <http://www.casan.com.br/index.php?sys=370>. Acesso em 30 set.2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS - HABITAÇÃO. Disponível em: http://www.pmf.sc.gov.br/habitacao/habitacao/_hb_morrodacruz.htm, Acesso em 26 ago.2009.