Morro da Cruz - Prainha

Projeto- Parte 02

Acesso ao Hospital de Caridade

REVITALIZAÇÃO



ADO / CTC / UECC 20 trimportro 2004 Disciplino Urbanização de Enceptas Drof@Cânia Afonca, Josielas Orbano Albertas

Sobre a Área de Intervenção

Localização da área de projeto dentro do bairro Prainh




Foto Prainha Fonte: Afonso, 1992 Foto Aérea Prain Fonte: Afonso, 19

Localização da área de análise dentro do bairro Prainh









Problemas da áre

istórica para a cidade, pois era a única ligação da área da Mauro Ramos con Hercílio Luz antes do aterro. Atualmente, este eixo não se destaca. Pode-s izer que o intenso tráfego da Mauro Ramos e as tipologias distintas de cad

ido da rua são responsáveis pela descontinuidade do eixo. Esta intersecção de vias é um local nobre, principalmente por se trata o acesso principal ao Hospital de Caridade, patrimônio histórico municipal

e importância regional. O casario colonial, também tombado pelo município

eria um marco enriquecedor da entrada do Hospital, porém, não é respeitado lém da poluição visual, os novos prédios não dialogam com o patrimônio. avimentação asfáltica da R. Menino Deus e os estreitos passeios, ambo egradados, desqualificam a área. A paisagem conformada pela encosta do lorro da Cruz não é respeitada pelas novas edificações.

Os prédios públicos modernistas, construídos na década de 50 ouxeram uma imagem de desenvolvimento para capital. A apropriação da las entorno destes prédios não acontece adequadamente. Durante o dia sã stacionamentos e a noite encontram-se vazias, configurando lugare ropícios a crimes.

Problemas da Áre



Intervenções mais recentes são menos adequadas, como é o caso deste estacionamento feito quase sobre a morfologia de grotão..

Fonte: arquivo pesso

Poluição Visual e degradação.

Os passeios estão em péssima condição e os revestimentos parecem inadequados com relação ao patrimônio histórico

Problemas da Áre

Fonte: arquivo pesso



ráfego e circulação de pedestres intensos junto ao Mauro Ramos.

Ruptura e descaracterização do antigo eix da cidade (R. Bulcão com R. Menino Deus pela Mauro Ramos.

Problemas da Áre



Poluição visual causada pelas sinalizações e fiações elétricas e falta de respeito com o patrimônio (casario colonial) pelas novas edificações.

O acesso ao Hospital de Caridade pouco valorizado e demarcado.



Fonte: arquivo pessoal

Pensando em Soluções

Propor alguma atividade ou equipamento que garanta uma apropriação adequada para a R. Bulcão Viana.
 Rever a pavimentação das ruas estudadas;

Revitalização da área, propondo equipamentos urbanos adequados e

Retirar o posto de gasolina do nó formado pela Mauro Ramos e pela R.

1. Valorização do acesso do Hospital de Caridade, patrimônio de


Recuperação do eixo formado pela R. Bulcão Viana e a R. Menino

Florianópolis;

harmonia visual;

Deus:

Menino Deus;7. Trabalhar com vegetação na caracterização do eixo e do ponto nodal (cruzamento com a Mauro Ramos).



Trabalhando no Sopé do Morro da Cruz

Por questão de comodidade construtiva, de facilidade de deslocamento até de consciência de sua condição terrena(em oposição a ocupação divina dos topos pelos santuários)os comuns mortais construíram suas cidades freqüentemente nos sopés das montanhas, em seus pontos mais acessíveis em termos de altitude(subindo até no máximo 50 m de desnível), declividade (buscando uma relação confortável de amplitude: distância vertical/ distância horizontal entre dois pontos) e proximidade do mar, lagos e rios.


(AFONSO, 1999)





Anfiteatro grego

Fonte: AFONSO, 1999




Templo Hatshepsut- Deir el Bahri- Próximo ao Vale dos Reis (vale do Nilo)

Fonte: www.arq.ufsc.br/~soniaa



Fonte: www.arq.ufsc.br/~soniaa









O Projeto

Localização da Área de Intervençã




Plano Direto



O Hospital de Caridade está na área considerada ACI e o casario, em parte na AMC- 2 Área Mista Central AMC-3. Na AMC-2 pode-se construir até 2 pavimentos, fato que garante a integridade visual do Hospital de Caridade Há, porém, um zoneamento d ARE-6 (Área Residencial Exclusiva), que permiti até 6 pavimentos, que chega as margens da R. Menino Deus que não protegeu a integridade do casario colonia e nem do visual do Morro da Cruz, ambos prejudicados

porte ali construídas.



Valorizar e marcar bem o acesso ao Hospital de Caridade, importante patrimônio histórico.


Observações:


- O posto de gasolina será retirado pois o projeto valorizará a presença do pedestre e não do veículo, além de ampliar o espaço frontal do casario.
- O grande estacionamento junto ao Ministério Público Federal será retirado em parte. Será proposta uma praça que além de dialogar bem com o casario e marcar melhor o local na Mauro Ramos, também atende ao grande movimento de pessoas ocasionado pelo colégio, pelo SESC e pelas diversas igrejas que existem nos arredores.

Croqui- Pracinha do Casari



Croqui- Rua Menino Deu





Cortes Esquemático



Corte Esquemátic



Bibliografia

AFONSO, Sônia. <u>Urbanização de Encostas. A ocupação do Morro da Cruz. Florianópolis. S.C.</u> Dissertação de Mestrado. Orientada pelo Prof. Dr. José Cláudio Gomes. São Paulo. FAUUSP. 1992. 376pp

AFONSO, Sônia. <u>Urbanização de Encostas: Crises e</u>

<u>Possibilidades. O Morro da Cruz como um referencial de Projeto de Arquitetura da Paisagem.</u>

<u>Tese de Doutorado o</u>rientada pelo Prof. Dr. Arq. Silvio Soares Macedo. São Paulo: FAUUSP. 1999.

LYNCH, Kevin. <u>A Imagem da Cidade</u>. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

Sites Acessados

Lugares mais lindos do mundo. Disponível em : www.arq.ufsc.br/~soniaa.Acessado em dezembro de 2004.

Site oficial do Instituto de Planejamento de Florianópolis-IPUF.